

כ"ד בשבט, התש"ע  
8 פברואר 2010

**הודעה לימאים/(משיטים) מס' 004\2010**  
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

**הנדון: אזהרת ניווט – שרטון חול בכניסה למרינה הרצליה.**

כתוצאה מסחף שנוצר בעקבות הסערות, הצטבר חול בכניסה למרינה הרצליה, המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם **מעל ל- 2.8 מ'**. המעבר מתאים **לכלי שיט אחד**.  
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד 10 מ', הנתיב מסומן על ידי מצופים.  
המעבר **במרכז** הנתיב, שבין המצופים לשובר הגלים המערבי.  
כלי השייט נדרשים לערנות ולזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.  
על פי הודעת הנהלת המרינה, בעוד כ- 10 ימים תתחיל חפירה להעמקת פתח המרינה.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.  
תוקף ההודעה: **מיידי**

בכבוד רב  
עמוס נוימן – מהל תחום  
כלי שייט קטנים ומשטים

תפוצה:  
הודעות לימאים