

כ"ט בשבט, התשע"ב  
22 פברואר 2012  
סימוכין : 03525512

## הודעה לימאים/(משיטים) מס' 002\2012

בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

### הנדון: עדכון אזהרת ניווט – שרטון חול בכניסה למרינה הרצליה

סימוכין : הודעה למשיטים 001\2012 מיום 26 ינואר 2012

1. בהסתמך על הודעתנו של מנהל מרינה הרצליה ובהמשך להודעה למשיטים 001\2012 שבסימוכין, הצטברה כמות חול נוספת, המצרה את רוחב פתח המרינה וגורמת לשינוי בעומק המים המגביל את כניסת ויציאת כלי שיט במרינה הרצליה.
2. רוחב הנתיב עומד על כ- 7 מטרים והעומק המזערי על 2.4 מטרים.
3. השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים.
4. כלי שיט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה וביציאה מהמרינה.
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.
6. רצ"ב מתווה המתאר עומק את המים בנתיב הכניסה למרינה.

ב ב ר כ ה,

עמוס נוימן – מנהל אגף

כלי שיט קטנים ומשיטים

תפוצה :  
מנהלי מרינות  
תפוצת הודעה למשיטים

