

ב' בשבט, התשע"ב
26 ינואר 2012
סימוכין : 01451512

הודעה לימאים/(משיטים) מס' 001\2012

בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון : אזהרת ניווט – שרטון חול בכניסה למרינה הרצליה

1. כתוצאה מסחף חול, נוצר שרטון חול בנתיב הכניסה למרינה הרצליה.
2. רוחב הנתיב עומד על כ 15 מטרים.
3. השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים.
4. כלי שיט נדרשים לזהירות בעת הכניסה וביציאה מהמרינה.
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.
6. רצ"ב מתווה המתאר את נתיב הכניסה למרינה.

ב ב ר כ ה,

בכבוד רב
עמוס נוימן – סגן מנהל תחום
כלי שיט קטנים ומשטים

תפוצה :
מנהלי מרינות
תפוצת הודעה למשיטים

אזהרת נווט עקב שרטון חול בכניסה למרינה הרצליה

1. עקב תנועת חולות - הכניסה למרינה הולכת ונסתמת.
3. הכניסה למרינה : בין שובר הגלים המערבי לבין המצוף האדום.
4. יש לתאם את הכניסה למרינה, עם הנהלת המרינה.

בכבוד רב,
אמיר צינדר
מנהל הנמל,
מרינה הרצליה.

