



תאריך: כ"ה בטבת, התשע"ו  
06 ינואר 2016  
סימוכין: 00383816

**הודעה לימאים / (משיטים) מס' 001/2015**  
בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג-1982 הפרק ה-8

## **הנדון: אזהרת ניווט מרינה ת"א**

1. כתוצאה מסחף חול בסערות האחרונות פתח מרינה ת"א הוצר.
2. לסימון האזור הרדוד הוצבו 2 מצופים אדומים.
3. יש להפליג ממרינה ת"א ו/או להיכנס אליה, אך ורק מערבית למצופים האדומים שהוצבו, שם העומק הוא 4-5 מטר.
4. עם החזרה לשגרה צוות המרינה יוריד את שני המצופים שהתווספו.
5. **כלי שייט נדרשים לזהירות בכניסה וביציאה מהמרינה.**
6. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.

רצ"ב: מפה של פתח המרינה ועליה סימון נתיב השייט ומיקום המצופים.

בברכה,

**עמרם בן ישי**  
מנהל אגף א'  
כלי שייט קטנים ומשיטים

### **תפוצה:**

הודעה למשיטים  
מנהלי המעגנות

