



תאריך: כ' בתמוז, התשע"ו
26 יולי 2016
סימוכין: 16533716

הודעה לימאים/משיטים) מס' 012\2016
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון: מכשול ניווט, תיקון צינור יניקה באתר ספיר

בתקופה שבין 27.07.2016 ועד 31.08.2016 יבוצעו תיקונים בצינור היניקה באתר ספיר.
במהלך העבודות יונח צינור צף אשר יצא מקו החוף אל הנקודה.

32°, 51'55.90 N

035°, 32'.34.51 E

בנקודה או בקרבתה צינור עבה צף על המים ומהווה סכנה לבטיחות השיט.
יש לוודא שמירת מרחק – 250 מטר מהצינור.

כלי שיט הפועלים באתר ספיר יודאו הכרת המפגע ומיקומו ויפליגו בתיאום עם הקבלת המבצע.

תוקף ההודעה מידי ועד להודעה המבטלת את הדיווח.
מנהלי המרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

בברכה,

עמרם בן ישי
מנהל אגף א'
כלי שייט קטנים ומשיטים

תפוצה:
הודעה למשיטים
מנהלי המרינות



מפה עם תיחום השטח





תמונות הצינור

