

י"ג בשבט, התש"ע  
28 ינואר 2010  
סימוכין : 01158310

**הודעה לימאים/(משיטים) מס' 002\2010**  
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

**הנדון: אזהרת ניווט – שרטון חול בכניסה למרינה אשדוד - עדכון**  
סימוכין : הודעה למשיטים 001/2010 מ 26.1.10

מאז הודעתנו האחרונה שבסימוכין, המשיך להצטבר חול בכניסה למרינה אשדוד, המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם **מעל ל - 1.3 מ'**.  
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד 10 מ', הנתיב צמוד לשובר הגלים המערבי.  
הנתיב מסומן על ידי מצופים.  
כלי השייט נדרשים לערנות ולזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.  
תוקף ההודעה : מיידית

בכבוד רב  
עמוס נוימן - מהל תחום  
כלי שייט קטנים ומשטים

תפוצה :  
הודעות לימאים