



תאריך: כ"ד בטבת, התשע"ה
15 ינואר 2015
סימוכין: 00905515

הודעה לימאים / (משיטים) מס' 002/2015

בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג – 1982 הפרק ה- 8

הנדון : הודעה לימאים 002/2015 - אזהרת ניווט מרינה אשקלון.

1. כתוצאה מסחף חול בסערות האחרונות נוצר שרטון חולי בכניסה למרינה אשקלון.
2. עומק המים בנתיב הכניסה למרינה 2.9 מ', רוחב תעלת השייט 18-19 מ'.
3. הנתיב הבטוח מסומן באמצעות 3 מצופים אדומים מצידו המזרחי, 2 מהם מוארים ומצוץ ירוק בצד המערבי (הצמוד לשובר).
4. **כלי שייט נדרשים לזהירות בכניסה וביציאה מהמרינה.**
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.
רצ"ב: מפה של פתח המרינה ועליה סימון נתיב השייט ומיקום המצופים.

בברכה,

חנה כהן
מנהלת ענף רישוי ורישום
כלי שייט קטנים ומשיטים

