

כ"ז בניסן, התש"ע
11 אפריל 2010
סימוכין : 03926510

הודעה לימאים/(משיטים) מס' 006\2010
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון: אזהרת בטיחות – פגיעה משאיפת עשן גזי פליטה

לפני מס' ימים איבדו הכרתם 2 ילדים משאיפת גזי הפליטה של מנוע סירה בעת ששהו באיזור ירכתי הסירה, שעמדה במקומה בעת שמנועה פועל. הובא לידיעתנו ע"י השיטור הימי שאין זה מקרה ראשון של פגיעה מגזי פליטה. עפ"י בדיקה ראשונית עולה שבכלי השייט בהם קיימים משטחי שיזוף המוצבים בקרבת הירכתיים ומשמשים לישיבה או שכיבה, קיים סיכון מוגבר לשאיפת גזי פליטה. משיטי כלי שיט מתבקשים לגלות ערנות ומודעות לתופעה של גזי הפליטה בכלל ולהימנע מעצירה ממושכת של הסירה בעת שמנוע הסירה פועל ובמיוחד כאשר לא נושבת רוח או כשהרוח חלשה. נא תשומת ליבכם וערנותכם.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

בכבוד רב
עמוס נוימן – מנהל תחום
כלי שייט קטנים ומשטים

תפוצה:

הודעות לימאים