

ט' בטבת, התשע"א
16 דצמבר 2010
סימוכין : 61629110

הודעה לימאים/(משיטים) מס' 009\2010
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון: שרטון בכניסה למרינה הרצלייה

1. כתוצאה מהסערה האחרונה נוצר שרטון בכניסה למרינה הרצלייה הגבול המזרחי של השרטון, מסומן במצופים אדומים. כלי שייט נדרשים לתאם את הכניסה והיציאה עם מנהלת המרינה ולהיזהר בעת הכניסה והיציאה.
2. **רצ"ב שרטוט המתאר את נתיב הכניסה / יציאה.**
3. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוחות המודעות
4. תוקף ההודעה: **מיידי**.

בכבוד רב
עמוס נוימן - מנהל תחום
כלי שייט קניינים ומשטים

תפוצה :
הודעות לימאים

אזהרות לזוים עקב שלטון חול הכניסה למרינה הרצליה

1. עקב תנועת חולות - הכניסה למרינה הולכת ונסתמת.
2. הכניסה למרינה : בני שובר הגלים המערבלי לבין המצוק האדום.
3. יש לתאם את הכניסה למרינה, עם הנהלת המרינה.

בכבוד רב,
אמיר צינדר
מנהל הנמל,
מרינה הרצליה.

