

י"ז באלול, התשס"ח
17 ספטמבר 2008
סימוכין : 09758208

הודעה לימאים/(משיטים) מס' 005\2008

בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון : סכנות לפגיעות בעת הרכבת נוסעים נוספים על אופנוע ים

לאחרונה הגיעו לידינו ממצאים לפגיעה מסוג החוזר על עצמו בעת הרכבת אדם על אופנוע ים מתוצרת SEADOO.

להלן מאפיני הפגיעה:

נפילת הנוסע היושב במושב האחורי אל המים בעיקר בעת האצת האופנוע. הנפילה למים במהירות גבוהה גורמת במקרים רבים לפגיעות פנימיות חמורות ביותר, הנובעות כנראה, בין היתר, מפגיעת סילון המים הנפלט מירכתי אופנוע הים. יש לציין כי הפגיעות חמורות ביותר בקרב נשים.

רשות הספנות והנמלים החלה בבדיקת הגורמים לפגיעה כאמור. עד לבירור הנושא משיטי אופנועי ים נדרשים שלא להרכיב אדם נוסף על אופנוע ים מתוצרת SEADOO.

לגבי אופנועי ים מתוצרת אחרת להלן מס' הנחיות למשיט אופנוע הים המעוניין להרכיב נוסע מאחוריו:

- יש לתדרך וליידע את הנוסע בדבר הסכנה האמורה ;
- יש להימנע מקפיצות והאצות על גלים בעת שיש נוסע נוסף על האופנוע ;
- יש להימנע מהאצת האופנוע ללא שוודאו באופן מוחלט כי הנוסע היושב מאחוריהם מאובטח ואוחז כהלכה ;
- יש לוודא כי הנוסע התאים את לבושו למניעת הפגיעה מהסוג האמור (מומלץ לבוש סגור ועבה).

תוקף ההודעה מיידית

בכבוד רב

נוימן עמוס - מנהל תחום
כלי שייט קטנים ומשיטים

תפוצה:
הודעות לימאים