

י"ז בטבת, התשס"ט  
13 ינואר 2009  
סימוכין : 00529809

## הודעה לימאים/(משיטים) מס' 001\2009

בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

### הנדון: אזהרת ניווט – שרטון חול בכניסה למרינה אשדוד

בעקבות סחף חול שהצטבר בכניסה למרינה אשדוד נוצר שרטון המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם מעל ל 2.4 מ'.  
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד 8 מ', הנתיב צמוד לשובר הגלים המערבי.  
הנתיב מסומן על ידי מצופים.  
כלי השייט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.  
רצ"ב העתק מתרשים הכניסה למרינה אשדוד.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.  
תוקף ההודעה: מיידי

בכבוד רב  
עמוס נוימן – מנהל תחום  
כלי שייט קנינים ומשטים

**תפוצה:**  
הודעות לימאים

