



י"ג באדר תשפ"א  
25 בפברואר 2021  
סימוכין : 4000-0709-2021-0007202

לכבוד  
ציבור המשיטים

**הודעה לימאים / (משיטים) מס' 007/2021**  
**בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג-1982 הפרק ה-8**

הנדון : הודעה למשיטים 007/2021 - אזהרת ניווט מרינה הרצליה

1. הסערות האחרונות גרמו להצרת פתח המרינה בהרצליה כתוצאה מסחף חול שהצטבר, דבר המגביל את כניסת ויציאת כלי שיט.
2. רוחב נתיב הכניסה הוא 12 מטר בעומק מים מינימלי – 3.2 מטר.
3. כלי השיט מתבקשים לוודא כניסה/יציאה ממערב לקו המצופים האדום, לאחר מעבר שובר הגלים הצפוני דרומה – יש לנוע ממזרח למצופים הירוקים, תוך הפלגה במרכז התעלה.
4. כלי השיט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
5. מצ"ב מפת עומקים מעודכנת.
6. תוקף ההודעה מידי עד סיום חפירת פתח המרינה.
7. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

בברכה,  
עופר בן עזרא  
מנהל אגף א'  
כלי שיט קטנים ומשיטים

העתקים:  
מנהלי מעגנות  
הודעה למשיטים

