

י"ד באייר, התשע"ג
24 אפריל 2013
סימוכין: 06295313

הודעה לימאים / (משיטים) מס' 003/2013

בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג 1982 הפרק ה- 8.

הנדון: אזהרת ניווט – שרטון חול בכניסה למרינה הרצליה.

1. כתוצאה מסחף חול נוצר שרטון חול בנתיב הכניסה למרינה הרצליה.
2. עומק המים בנתיב המסומן הוא כ- 3.2 מטר.
3. השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים.
4. כלי שיט נדרשים לזהירות בעת הכניסה וביציאה מהמרינה.
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.

רצ"ב: מתווה המתאר את הנתיב.

בברכה,

עמוס נוימן – מנהל אגף
כלי שיט קטנים ומשיטים

נתיב הכניסה למרינה הרצליה

