



09/01/2015

עוגן/ת יקר/ה,

**הנידון: שרטון בכניסה למרינה הרצליה**

א.נ.

כתוצאה מהסערות האחרונות נוצר שרטון בכניסה למרינה הרצליה.

הגבול המזרחי של השרטון, מסומן במצופים אדומים.

מצורף בזאת שרטוט של פתח המרינה ומיקום המצופים.

אבקש להפליג בזהירות ובימאות טובה בכניסה וביציאה מהמרינה.

בברכה

צינדר אמיר

מנהל המרינה

העתק

יונתן יעקובוביץ' - יו"ר  
עופר מור - מנכ"ל מרינה הרצליה

N



הים התיכון



עומק- 3.60 מטר רוחב- 20 מטר
מסלול יציאה וכניסה
מצורף

