



כ"ה בטבת תשע"ט
02 בינואר 2019
סימוכין: 4000-0709-2019-0005826

לכבוד
ציבור המשיטים

הודעה לימאים / (משיטים) מס' 002/2019
בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג-1982 הפרק ה-8

הנדון: הודעה למשיטים 002/2019 - אזהרת ניווט מרינה הרצליה

1. הסערות האחרונות גרמו להצרת פתח המרינה בהרצליה כתוצאה מסחף חול שהצטבר, דבר המגביל את כניסת ויציאת כלי שיט.
2. רוחב נתיב הכניסה הוא 24 מטר בעומק מים מינימלי - 3.5 מטר.
3. כלי השיט מתבקשים לוודא כניסה/יציאה ממערב לקו המצופים האדום, לאחר מעבר שובר הגלים הצפוני דרומה – יש לנוע ממזרח למצוף הירוק.
4. כלי שיט נכנסים/יוצאים מתבקשים להפליג בצד ימין של תעלת השיט.
5. חל איסור כניסה למרינה ויציאה ממנה לכלי שיט בעלי שוקע גדול מ-3 מטר.
6. כלי השיט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
7. תוקף ההודעה מידי עד סיום חפירת פתח המרינה.
8. רצ"ב מפת מרינה הרצליה.
9. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

בברכה,

עופר בן עזרא
מנהל אגף א'
כלי שיט קטנים ומשיטים

תפוצה:
הודעה למשיטים
מנהלי המעגנות



מפת מרינה הרצליה

