

כ' בחשון, התשס"ט
18 נובמבר 2008
סימוכין : 11384208

הודעה לימאים/(משיטים) מס' 008\2008
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון: שרטונות באגם כנרת – אזהרת ניווט

עקב ירידת מפלס הכינרת בתקופה האחרונה נחשפו מספר שרטונות חוליים במימי האגם.
עקב רדידות המים, הערכתנו שקיימים שרטונות נוספים שאינם נראים, במקומות נוספים באגם.
רוב השרטונות נמצאים בטווח הקטן מ-300 מ' חוף.
פגיעת כלי שייט בשרטון עשויה לגרום לפגיעה בכלי השייט, לסיכון הנוסעים והמשיט הנמצאים בכלי השייט.
משיטים נדרשים להפליג בזהירות וערנות יתרה במימי הכנרת, להקפיד על מרחק הגדול מ-300 מ' מהחוף, יציאה מהחוף וחזרה אליו תעשה במהירות שלא תעלה על 5 קשרים, תוך הקפדה לתצפית יעילה.
אחראי מעגנות, בעלי תחנות ואחראי חופים מהם יוצאים כלי שיט, מתבקשים להביא אזהרה זו לידיעת המשיטים.

בכבוד רב
עמוס נוימן – מנהל תחום
כלי שייט קטנים ומשטים

תפוצה:
הודעות לימאים